

# 量測工具 Measuring Tool

## 55190 ZIP50 Z軸高度設定器附表型 Z-Axis Presetter (Indicator Type)



### 特點:

- ▲ 在電腦銑床/車床上設定刀長用。
- ▲ 設計高度:  $50.00 \pm 0.005\text{mm}$ 。
- ▲ 量測面大,操作容易。
- ▲ 彈簧力較小,可避免小銑刀或鑽頭斷裂。
- ▲ 用研磨過的平行板即可簡單設定。
- ▲ 平行度及各方面使用靈敏、精度好。

## 55200 ZIP50A Z軸高度設定器附表型 Z-Axis Presetter (Indicator Type)



### 特點:

- ▲ 在電腦銑床/車床上設定刀長用。
- ▲ 設計高度:  $50.00 \pm 0.005\text{mm}$ 。
- ▲ 量測面大,操作容易。
- ▲ 彈簧力較小,可避免小銑刀或鑽頭斷裂。
- ▲ 用研磨過的平行板即可簡單設定。
- ▲ ZIP-50A: 平行度及各方面使用靈敏、精度更好。

單位:mm

訂購編號 Order No.	型號 Model	Height	G.W. WEIGHT kgs	包裝尺寸 LxWxH	重量 N.W.
55190	ZIP50	$50 \pm 0.005$	1.2kgs	101x101x90	0.59kgs
55200	ZIP50A	$50 \pm 0.005$	1.8kgs	101x101x90	1.06kgs