


## 规格

平面度: 0.6μm  
 平行度:  
 (2 + R/100)μm, R = 最大测量范围 (mm)  
 小数圆整



## 典型指示表选择

指针式指示表 (0.01mm)/2046SB  
 指针式指示表 (0.001mm)/2109SB-10  
 ABS 数显指示表 (0.01mm)/543-400B  
 ABS 数显指示表 (0.001mm)/543-390B  
 \*1 带衬套的指示表不能安装在此千分尺上。

## 外径千分尺 107 系列 OMD

**思诚资源**  
www.sczy.com  
机床附件提供商

- 带有指针式指示表, 可对批量生产的工件直接进行 GO/±NG 判断。
- 可缩进测砧能够提高测量速度。
- 根据测量类型, 有多种指示表 \*1 可供选择 (所需精度测量范围等)。
- 测量面: 硬质合金。
- 测砧行程: 3mm。



107-201  
(图中指示表为选件)

## 规格

公制型			
货号	测量范围	分度值	精度
107-201	0 - 25mm	0.01mm	±2μm
107-202	25 - 50mm		
107-203	50 - 75mm		
107-204	75 - 100mm		
107-205	100 - 125mm		±3μm
107-206	125 - 150mm		
107-207	150 - 175mm	±4μm	
107-208	175 - 200mm		

## 尺寸和重量

